



TRANSPORTLĪDZEKĻA VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS AKTS NR. 274931



Apskates/vērtēšanas datums – 05.01.2017

Apskates vieta – K.Ulmaņa gatve 90, Rīga, LV-1046

Īpašnieks	Rīgas Meži SIA		
Adrese	Ostas prospekts 11, Rīga		
Reģistrācijas Nr.	CU2749	Dzinēja tilpums, l	11150
Marka, modelis	MAZ 5551	Jauda, Kw	150
Pirmā reģistrācija	27.07.2001	Degviela	Benzīns
Šasijas Nr.	Y3M55510210000128	Nobraukums, km	73 118
Tips	Kravas, 2 vietas	Krāsa	Pelēka
Virsbūves tips, durvju skaits	Pašizgāzējs, 2 durvis	Reģ.apliecības nr.	AF1198994

Komplektācija un papildaprīkojums			
Lūka/panorāmas lūka	Imobilaizers	Sporta sēdekļi	Kondicionieris
Jumta slīdes	Signalizācija	Ādas stūre	Klimata kontrole
Vieglmetāla diski	Pretbuktēšanas sistēma	Multistūre	Automātiskā kārba
X Priekš. miglas lukturi	ABS	Gaisa piekare	Mehāniskā kārba
Xenona galvenie lukturi	Audio aparātūra	Centrālā atslēga	Papildus sēdekļu rinda
Priekš.parkošanās sensori	CD/MP3/disku mainītājs	Borta dators	Markējums
Aizm.parkošanās sensori	Navigācija	Autonomā apsilde	Adaptīvā kruīza kontrole
Sakabes āķis	Televīzija	Lietus sensors	Kruīzkontrole
Stūres pastiprinātājs	Airbag	Visu riteņu piedziņa	Atpakaļskata kamera
Ādas salons	Elektriski regul. sēdekļi	Elektriski reg.spoguļi	Elektr.stiklu pac.
Pusādas salons	Apsildāmi sēdekļi	Apsildāmi spoguļi	Koka apdares paneli
Telefons	Ventilējami sēdekļi	Elektr.nolokāmi spoguļi	
Brīvroku sistēma	Sēdekļu masāža		

Aprīkojuma līnija	Pašizgāzējs
Tehniskā apskate	18.03.2016
Vērtību paaugstinoši faktori:	
Vērtību pazeminoši faktori: Nolietojuma pazīmes, virsbūves defekti, beigusies T/A	

- Pamatojums:**
- konkrētā transportlīdzekļa vizuālā, tehniskā apskate un kontrolbrauciens;
 - CSDD noteikumi „Par transportlīdzekļa tehnisko stāvokli”;
 - tirgus konjunktūras analīze: ss.lv, mobile.de.

Secinājumi:	
Tirgus vērtība	1 500 EUR ar PVN 21%
Vērtētājs:	

Kristiāna Zemīte

