



TRAKTORTEHNIKAS APSKATES PROTOKOLS Nr. 39/21/2020

APSKATES DATUMS, VIETA

2020. gada 17. jūnijs Jērkiles lauku teritorijā, koraudrotaivē „Nāmpē”

ATGADIJUMA DATUMS, VIETA

2020. gada 17. jūnijs Jērkiles lauku teritorijā, koraudrotaivē „Nāmpē”

TRAKTORTEHNIKA

Valsts Reg. Nr. <u>T2426LM</u>	Marka, modelis <u>KIOTI EX 50 HST</u>	Nostrādājis m/h <u>n/ā</u>	Izgatavošanas gads <u>2008</u>	Pirmās reg. datums <u>2008</u>
Sasijas/virsbūves Nr. <u>HH 2000016</u> <input checked="" type="checkbox"/> Atbilst <input checked="" type="checkbox"/> Neatbilst <input type="checkbox"/>				

Īpašnieks <u>SIA „Rīgas Meži”</u>	Turētājs <u>SIA „Rīgas Meži”</u>	Reģistrācijas apliecības Nr. <u>A 369531</u>	Krāsa <u>Oranži un pelēka</u>
--------------------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------

PAILDU IEKĀRTAS

1. <u>Pr. vārpne</u>	4. <u>Aķis. ierīce</u>	7. <u>Darba gaismas</u>	10. <u>Bāku grupas mīn.</u>
2. <u>Rūpn. noliktuvu</u>	5. <u>Hiidvērļi</u>	8. <u></u>	11. <u></u>
3. <u></u>	6. <u></u>	9. <u></u>	12. <u></u>

KONSTATĒTI IEPRIEKŠĒJIE BOJĀJUMI

Nr.	Daļas (mezgla) nosaukums	Bojājuma raksturs, remonta veids
1.	<u>Bojāts dīzeļis</u>	<u>Dīzeļa gāzveids, sūciņi</u>
2.	<u></u>	<u></u>
3.	<u></u>	<u></u>
4.	<u></u>	<u></u>
5.	<u></u>	<u></u>
6.	<u></u>	<u></u>
7.	<u></u>	<u></u>

KONSTATĒTIE BOJĀJUMI

Nr.	Daļas (mezgla) nosaukums	Remonts	Maiņa
1.	<u>Nes akumulatore baterija</u>		<u>X</u>
2.	<u>Bojāts dīzeļis, sefīga pārveids</u>		<u>X</u>
3.	<u></u>	<u></u>	<u></u>
4.	<u></u>	<u></u>	<u></u>
5.	<u></u>	<u></u>	<u></u>
6.	<u></u>	<u></u>	<u></u>
7.	<u></u>	<u></u>	<u></u>
8.	<u></u>	<u></u>	<u></u>
9.	<u></u>	<u></u>	<u></u>
10.	<u></u>	<u></u>	<u></u>

KONSTATĒTIE BOJĀJUMI

Nr.	Detālas (mezgla) nosaukums	Remonts	Maiņa
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

Slepto bojājumu iespējamība

Piezīmes

**APSKATI VEICA ZVĒRINĀTS TRANSPORTLĪDZEKĻU
TEHNISKAIS EKSPERTS:**

Jānis Veršāns
Vārds, Uzvārds

Nr. 24
Sertifikāta Nr.

03. gadu
Sertifikāta derīguma termiņš



TRAKTORTEHNIKAS APSKATĒ PIEDALĪJĀS:

1. Uzaicināts: SIA "Rīgas Meži" pilnvarotais pārstāvis Aris Dombrovskis
Amata nosaukums / Paraksts / Vārds, Uzvārds

2. Uzaicināts: _____
Amata nosaukums / Paraksts / Vārds, Uzvārds

Esmu informēts, par to, ja remonta gaitā atklājas slēpti defekti, tad, pirms to likvidēšanas rakstiski jāziņo ekspertam, kurš veicis šīs traktortehnikas apskati vai defektāciju.

TRAKTORTEHNIKAS ĪPAŠNIEKS VAI PILNVAROTĀIS PĀRSTĀVIS:

Aris Dombrovskis
Amata nosaukums / Vārds, Uzvārds

2020.gada

17. jūnijā

[Paraksts]
Paraksts

TRAKTORTEHNIKAS VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS AKTS Nr.038/JV/2020



Apskates/vērtēšanas datums: 25.06.2020.

Apskates vieta: Ikšķles lauku teritorija, kokaudzētava "Norupe", Ogres novads

Īpašnieks	SIA "Rīgas Meži", Reģ. Nr. 40003982628		
Adrese	Ostas Prospekts 11, Rīga, LV-1034		
Reģistrācijas Nr.	T 2426 LM	Dzinēja tips	D 21A1 divcilindru
Marka, modelis	KIOTI EX 50 HST	Dzinēja jauda z/s	25
Pirmā reģistrācija	2008	Degviela	Dīzeļdegviela
Rūpnīcas Nr.	HH2000016	Krāsa	Oranža un pelēka
Tips	Ritentraktors	Nostrādāts m/h	n/z
Kabīnes tips, durvju skaits	2 durvis	Reģ.apliecības Nr.	A 369531

Komplektācija un papildaprīkojums

i	Pr.uzkare	i	Aizm. Uzkare	i	Kabīnes papild.lukturi	i	Bākugunis mirg.
i	Riepu nolietojums 70%	i	Hidrauliskā sistēma				

Traktora novērtējums veikts pamatojoties uz tirgus vērtību analīzi, traktora likviditāti uz novērtēšanas brīdi un reālo tirgus situāciju LR un ES. Apsēkošanas brīdī tiek novērtēts traktora tehniskais stāvoklis un vizuālie defekti. Vērtējot pieņemts, ka nav īpašu apstākļu, kas pazemina traktora vērtību un var tikt atklāti tikai ar speciālām inženiertehniskās izpētes metodēm.

Vērtību paaugstinoši faktori: nav konstatēti

Vērtību pazeminoši faktori: rāmis koroziju bojājumi, krāsu nobrāzumi,pr.aizm. Riepas pr.aizm. nolietojums 70%, nav akumulatora baterēja, bojāts traktora dzinējs, sajūga pārvads

Pamatojums

1. Konkrētā ekskavatora vizuālā apskate (apskates protkols Nr.038/JV/2020) .
2. CSDD noteikumi "Par transporta līdzekļa tehnisko stāvokli".
3. Tirgus konjunktūras datu analīze: www.btequipment.co.uk
4. Novērtēts pamatojoties uz LTABmetodiku(MK noteikumi Nr.251 spēkā no 12.05.2005 ar grozījumiem no 16.12.2016.)

Vērtējums paredzēts iesniegšanai SIA "Rīgas Meži" administrācijai un derīgs vienu mēnesi

Secinājumi

Tirgus vērtība (iesk. PVN)	8200 € (Astoši tūkstoši divi simts euro)
----------------------------	---

Zvērināts sauszemes transportlīdzekļu tehniskais eksperts: Jānis Veršāns
Sertifikāts Nr. 24 derīgs 22.03.2022.



(paraksts)

TRANSPORTLĪDZEKĻA VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS AKTS Nr.038/JV/2020



(Handwritten signature)
(paraksts)

(zīmogs)
Jānis Veršāns
Zvērētais tehniskais eksperts
Apl. № 24
VALDĪBAS VEIKSMĒGĀS IZŪMĒMĒŠANAS APSTĀVĪBĀS
EXPERTS OF THE GOVERNMENT
WIDPOSIĘCZNYCH EKSPERTÓW



25.06.2020.

Transportlīdzekļu tehniskais vērtētājs : **J. Veršāns**


Sertifikāta Nr. 24 , derīgs līdz 22.03.2022.

(paraksts)



2008 Zetor 6441 with Traclift Loader


£8,450



CONDITION: Slightly Used
 MAKE: Zetor
 MODEL: 6441
 YEAR: 2008
 PRICE: £8,450
 HOURS: 5,967
 EXTERIOR COLOR: Red
 DRIVETRAIN: 4WD
 STOCK NUMBER: BT105426441

2003 Kubota B2110


£3,950



CONDITION: Slightly Used
 MAKE: Kubota
 MODEL: B2110
 YEAR: 2003
 PRICE: £3,950
 HOURS: 720
 EXTERIOR COLOR: Orange
 DRIVETRAIN: 4WD
 STOCK NUMBER: BT10314892110

2007 Massey Ferguson 5470

£12,300



CONDITION: Slightly Used
 MAKE: Massey Ferguson
 MODEL: 5470
 YEAR: 2007
 PRICE: £12,300
 HOURS: 6,000
 EXTERIOR COLOR: Red
 DRIVETRAIN: 4WD
 STOCK NUMBER: BT107065500

25.06.2020
[Signature]

