



TRANSPORTLĪDZEKĻA VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS AKTS NR. 284931



Apskates/vērtēšanas datums – 30.10.2018

Apskates vieta – K.Ulmaņa gatve 90, Rīga, LV-1046

Īpašnieks	Rīgas Meži SIA		
Adrese	Ostas prospekts 11, Rīga, LV1034		
Reģistrācijas Nr.	HG2849	Dzinēja tilpums, l	1.328
Marka, modelis	Suzuki Jimny	Jauda, Kw	63
Pirmā reģistrācija	2008	Degviela	Benzīns
Šasijas Nr.	JSAFJB43V00342846	Nobraukums, km	112 113
Tips	Vieglais pasažieru, 4 vietas	Krāsa	Zaļa
Virsbūves tips, durvju skaits	SUV, 3 durvis	Reg.apliecības nr.	-

Komplektācija un papildaprīkojums

<input type="checkbox"/>	Lūka/panorāmas lūka	<input checked="" type="checkbox"/>	Imobilaizers	<input type="checkbox"/>	Sporta sēdekļi	<input checked="" type="checkbox"/>	Kondicionieris
<input checked="" type="checkbox"/>	Jumta slīdes	<input checked="" type="checkbox"/>	Signalizācija	<input type="checkbox"/>	Ādas stūre	<input type="checkbox"/>	Klimata kontrole
<input type="checkbox"/>	Vieglmetāla diski	<input type="checkbox"/>	Pretbuksēšanas sistēma	<input type="checkbox"/>	Multistūre	<input type="checkbox"/>	Automātiskā kārba
<input type="checkbox"/>	Priekš. miglas lukturi	<input checked="" type="checkbox"/>	ABS	<input type="checkbox"/>	Gaisa piekare	<input checked="" type="checkbox"/>	Mehāniskā kārba
<input type="checkbox"/>	Xenona galvenie lukturi	<input checked="" type="checkbox"/>	Audio aparātūra	<input checked="" type="checkbox"/>	Centrālā atslēga	<input type="checkbox"/>	Papildus sēdekļu rinda
<input type="checkbox"/>	Priekš.parkošanās sensori	<input type="checkbox"/>	CD/MP3/disku mainītājs	<input type="checkbox"/>	Borta dators	<input type="checkbox"/>	Marķējums
<input type="checkbox"/>	Aizm.parkošanās sensori	<input type="checkbox"/>	Navigācija	<input type="checkbox"/>	Autonomā apsilde	<input type="checkbox"/>	Adaptīvā kruīza kontrole
<input checked="" type="checkbox"/>	Sakabes āķis	<input type="checkbox"/>	Televīzija	<input type="checkbox"/>	Lietus sensors	<input type="checkbox"/>	Kruīzkontrole
<input checked="" type="checkbox"/>	Stūres pastiprinātājs	<input checked="" type="checkbox"/>	Airbag	<input type="checkbox"/>	Visu riteņu piedziņa	<input type="checkbox"/>	Atpakaļskata kamera
<input type="checkbox"/>	Ādas salons	<input type="checkbox"/>	Elektriski regul. sēdekļi	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektriski reg.spoguļi	<input checked="" type="checkbox"/>	Elektr.stiklu pac.
<input type="checkbox"/>	Pusādas salons	<input type="checkbox"/>	Apsildāmi sēdekļi	<input checked="" type="checkbox"/>	Apsildāmi spoguļi	<input type="checkbox"/>	Koka apdares paneli
<input type="checkbox"/>	Telefons	<input type="checkbox"/>	Ventilējami sēdekļi	<input type="checkbox"/>	Elektr.nolokāmi spoguļi	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Brīvroku sistēma	<input type="checkbox"/>	Sēdekļu masāža	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Aprīkojuma līnija	-
Tehniskā apskate	08.01.2019
Vērtību paaugstinoši faktori: Nobraukums	
Vērtību pazeminoši faktori: Tehniski un vizuāli defekti saskaņā ar veikto defektāciju dīlera servisā	

- Pamatojums:**
- konkrētā transportlīdzekļa vizuālā, tehniskā apskate un kontrolbrauciens;
 - CSDD noteikumi „Par transportlīdzekļa tehnisko stāvokli”;
 - tirgus konjunktūras analīze: ss.lv, mobile.de.

Secinājumi: Tirgus vērtība	800 EUR ar PVN 21%
Vērtētājs:	

Jānis Valters,
māzlietotu automašīnu tirdzniecības konsultants

